

Изменение пароля метки на ПК

Как в программе CIS сменить защитный пароль для метки без изменения ее номера. Вам это понадобится при смене пароля во всей системе, включая перепрограммирование на новый пароль сканеров через мастер карту.

1. Запустите приложение CIS, перейдите в раздел «Карты доступа». Проверьте, что галочка в поле «Новый номер карты» НЕ установлена.
2. Разместите метку на подключенном компьютеру считывателе – при этом индикация USB-считывателя должна загореться зеленым и появится поле с информацией о метке. Не убирайте метку до окончания процесса создания метки.
3. В завершении нажмите «Записать на карту».

После этого в метку будет записан действующий пароль системы. Метка готова к использованию. Аналогичным способом следует поменять пароль у всех действующих меток в системе.